




VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

296S Detentore recto

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas:1,1;MÁX.:1,26	1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX.:1,72	1vuelta:0,6;2vueltas:0,9;3vueltas:1,5;MÁX.:2,15






VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas:1,1;MÁX.:1,26	1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX.:1,72	1vuelta:0,6;2vueltas:0,9;3vueltas:1,5;MÁX.:2,15





VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/4"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1vuelta:0,4;2vueltas:0,9;3vueltas:1,1;MÁX.:1,26	1vuelta:0,6;2vueltas:1,2;3vueltas:1,6;MÁX.:1,72	1vuelta:0,6;2vueltas:0,9;3vueltas:1,5;MÁX.:2,15

