




# VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

## 396 Detentor de ángulo

### DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

|    | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   |
|----|--|--|--|
| KV | 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁX.:2,13 | 1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁX.:2,51 | 1vuelta:0,60;2vueltas:1,02;3vueltas:1,54;MÁX.:2,94 |






# VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

## DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

|    | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   |
|----|--|--|--|
| KV | 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁX.:2,13 | 1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁX.:2,51 | 1vuelta:0,60;2vueltas:1,02;3vueltas:1,54;MÁX.:2,94 |





# VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

## DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/4"

|    | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   |
|----|--|--|--|
| KV | 1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁX.:2,13 | 1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁX.:2,51 | 1vuelta:0,60;2vueltas:1,02;3vueltas:1,54;MÁX.:2,94 |

