




VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

397 Detentor de ángulo

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

	3/8"	1/2"
KV	1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁX.:2,13	1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁX.:2,51





VÁLVULAS MANUALES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

	3/8"	1/2"
KV	1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁX.:2,13	1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁX.:2,51

